



Report : Industrial chiller

Industrial chiller on North east rubber co;ltd by GREAT ORIENTAL TRADING CO.,LTD
Monday, July 20-24, 2020





REPORT : INSPECTION CHILLER

Date : 20-24 กรกฎาคม 2563
Subject : รายงาน การเปลี่ยนอะไหล่ชิลเลอร์และติดตั้งชิลเลอร์ตัวใหม่
Attn : K วิทย์ บริษัท นอร์ทอีสรับเบอร์

เมื่อวันที่ 20-24 กรกฎาคม 2563 บริษัท เกรท โอเรียนเต็ลเทรดดิ้ง จำกัด ได้เข้าไปซ่อมแผงคอยล์ที่รั่ว และเปลี่ยนชิลเลอร์ตัวใหม่ให้กับลูกค้า นอร์ทอีสรับเบอร์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

Industrial chiller SPECIFICATION	Page 3
รูปหน้างาน	Page 4
รูปเชื่อมรั่วแผงคอยล์	Page 5
รูปติดตั้งชิลเลอร์ตัวใหม่	Page 6
SERVICE REPORT	Page 7



REPORT : INSPECTION CHILLER

CHILLER SPECIFICATION

1. "HR" Industrial chiller

จำนวน 1 ตัว

Model: HC-10ACI Power: 11.4 kW, 4P
 Source: 380/50 Hz Weight : 372 Kg
 Series: 2018FX0438





REPORT : INSPECTION CHILLER

รูปหน้างาน





REPORT : INSPECTION CHILLER

รูปงานเชื่อมรั้วแผงคอยล์ร้อน



REPORT : INSPECTION CHILLER

รูปติดตั้งซิลเลอร์ตัวใหม่ ต่อท่อน้ำเข้าและน้ำออกพร้อมทดสอบใช้งาน





REPORT : INSPECTION CHILLER

SERVICE REPORT

Date	: 20 -24 กรกฎาคม 2563	Location	: Buriram
Customer Name	: North east rubber co;ltd	Dept	: Contractor.
Contact Name	: K.วิทย์	Type	: chiller
Product	: “HR” Industrial chiller		
Model	: HC – 10ACI		
Spec	: Power: 10.4 kW, 380/50 Hz,		
Problem	: ไม่สามารถรันใช้งาน ได้พัฒนาขยายใหม่ Alarm Comp I high		
Service Report	: ตรวจสอบ แผลงคอยร้อนที่รั่ว : ตรวจสอบระดับน้ำคลู๊บล้างว่าสกปรกมีตะกอนไหม : ตรวจสอบระบบคอนโทรลที่แม็กเนติกชำรุด : เชื่อมรั่วแผลงคอยร้อนพร้อมเติมน้ำยา : หลังจากเปลี่ยนอะไหล่ยังไม่สามารถวัดผลการทดสอบได้เนื่องจาก comp กดอุณหภูมิไม่ได้		
Causes	: สรุปผลการตรวจเช็คพบว่า แผลงคอยร้อนรั่วมีน้ำยาไหลออกมากจากแผลงคอยและไม่สามารถทำอุณหภูมิได้ ได้แก้ไขโดยการเชื่อมรั่วแผลงคอยพร้อมเติมน้ำยาและทดสอบใช้งานจริงแต่ไม่สามารถทำอุณหภูมิได้		
Service Result	: ติดตั้ง ชิลเลอร์ตัวใหม่แทนตัวเดิมที่มีปัญหาและต่ออุปกรณ์ที่อน้ำและสายไฟเข้าระบบทดสอบใช้งาน กระแส Comp ทดสอบ 16.5 – 17.5 A (Motor Full Load 19.5 A)		
Technician	: ชัยณัฐา โพธาราม		
Service time	: 23/7/63		
Remark	: เปลี่ยนชิลเลอร์ตัวใหม่แทนและนำตัวเก่าไปตรวจเช็ค		

With best regards,
Thakrit Kingkaewpatcharakul
Service Manager
Service Division
GOT Limited, THAILAND