



Report : Repair GSD PUMP GHS40/260

GREAT ORIENTAL TRADING CO.,LTD Wednesday, May 13, 2020 and Tuesday, June 23-24, 2020



Call Center 061-1789555

**Report : Repair GSD PUMP GHS40/260****SERVICE REPORT**

Customer Name :	Location :
Contact Name :	Dept : Maintenance
Product : GSD PUMP	Model : GHS40/260

Problem

น้ำรั่วตรงแกนเพลาชุดปั๊ม สาเหตุเกิดจากแมคซีลสึก

Service Report

1. มีคราบน้ำสีแดงเกาะที่ใบพัดปั๊มและชิ้นส่วนภายในปั๊มจำนวนมาก ซึ่งก็แสดงว่าน้ำเป็นด่าง มีผลทำให้ยางของชุดแมคซีลแข็งตัว ไม่สามารถกั้นน้ำได้

2. มีเศษสนิมเหล็ก ซึ่งอยู่ในท่อทางดูด หลุดจาก Stainer เข้ามาอยู่ในหน้าแมคซีล ทำให้เป็นรอยขีดที่หน้าแมคซีล แล้วเมื่อหน้าแมคซีลเป็นรอยแล้วก็ไม่สามารถกั้นน้ำได้ เป็นผลทำให้น้ำรั่วที่แกนเพล

Service Result

เดินปั๊มไม่ได้ น้ำรั่วพอสมควร

Technician

ปราโมทย์ ยศขุน

Service Time

รอบแรก 13/5/63

รอบสอง 23-24/6/63

Remark

1. ต้องเปลี่ยนแมคซีลเป็นแบบใช้งานกับน้ำด่างได้
2. ต้องรีบแก้สนิมในท่อน้ำดูด ไม่เช่นนั้นสนิมจะไปทำให้น้ำแมคซีลสึก

With best regards,
Pramot Yoskhun
Service Supervisor Engineer
Service Division
GOT Limited, THAILAND

Report : Repair GSD PUMP GHS40/260

รูปหน้างาน

รอบแรก 13/5/63



เนมเพลทมอเตอร์และปั้ม

หน้าแมคชีนมอเตอร์



คราบน้ำสนิมจากท่อ

รอบสอง 23-24/6/63



คราบน้ำสนิมจากท่อ

เศษสนิมอยู่ชุดแมคชีต



เศษสนิมอยู่ Stainer