



REPORT : REPAIR PUMA PP310 (Modify)

PUMA PP310 Modify by GREAT ORIENTAL TRADING CO.,LTD Tuesday, May 19, 2020



บริษัท เกรทอเรียนเทิลเทรดดิ้งจำกัด



ฐกฤต กิ่งแก้วพัชรกุล

Service Manager
Tel.085-5823435

CALL CENTER 061-1789555



REPORT : PUMA PP310 (Modify)

Page 2

SERVICE REPORT

Customer Name :		Location :	.
Contact Name :		Dept. :	หัวหน้า ช่อมบำรุง
Product :	"PUMA" Air Compressor.	Model :	PP310 (Modify)
Spec :	10 HP 380 V 1,7805 L/min. Work Ps 8 Bar Max Ps 10 Bar Speed 900 rpm. Tank 520 Liter Size Tank 600x1,850mm.		

Inspection : • ตรวจเช็ค ป้อนลมมีอากาศป้อนไม่ติด Ps เสีย และน้ำมันรั่ว

Service Report : • เปลี่ยนอะไหล่ตามรายการ
• Pressure SW, ตาแมว, โปโลดม, เกจแรงดัน, รีลีสวาล์ว, น้ำมันPUMA 5 L.

Service Result : ใช้งานได้ปกติ

Technician : กิตติศักดิ์ สงกัลป์, สัญญา บินหริ่ม

Service time : 19 พ.ค. 63

Remark : ให้ลูกค้าเก็บไว้ Spare

With best regards,
Thakrit Kingkaewpatcharakul
Service Manager
Service Division
GOT Limited, THAILAND

BEFORE REPAIR



AFTER REPAIR

